



*Die Gehwege sind stark uneben. Teilweise ist im Traufstreifen das Material verloren gegangen und diese Bereiche unbefestigt.*

