

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Fugenauswaschungen, Fugenausbrüche - Absturzgefahr!

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Oberflächendetail - Sinterschicht, Zementfugendetail

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Detail Rogenstein



Sinteroberfläche (Abschalungen!) Strebepfeiler

Fotodokumentation


Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Detail "Krampfader"-Fugen - Durchfeuchtungs- und Vermoosungsschäden

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Fassadenausbrüche im Traufbereich - Einbindung Wasserspeier gefährdet!!

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Ausbruch- und Absturzgefahr Strebepfeilerabdeckung



verschiedene Absturzgefährdungen von Strebepfeilern und Langhausfassaden

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



dito



extreme Fugenauswaschungen in der gesamten Sockelzone

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Fugen- und Steinausbrüche in der Sockelzone



dito - Achtung! Tragfähigkeitsgefahr!

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Sohlbankausbrüche



Strebepfeiler Nord- kein kraftschlüssigen Fundamentmauerwerk mehr vorhanden!!

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Schadendetail



Spritzwasserbereich ist ungenügend ausgebildet - Fugen- und Steinschädigungen!

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudendurg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Folgeschaden Spritzwasser

Fotodokumentation

Ev. Kirche St. Ambrosius zu Magdeburg-Sudenburg
Sicherung, Instandsetzung und Sanierung der Fassadenflächen



Steinausbruch Fensterpfeiler