


Fotodokumentation

Vervollständigung der Allee auf dem Breiten Weg



Bestandsaufnahme der vorhandenen und potenziellen Baumstandorte des Breiten Weges, sowie Erfassung der Defizite in der Qualität der Freiräume (Mai/Juni 2016).

Nord-West Seite Breiter Weg vom Hasselbachplatz bis Goldschmiedebrücke

zwischen Hasselbachplatz und Einsteinstraße - Allee fast vollständig (Anlage 2.1)



1. Pflanzung 1 Tilia cordata „Greenspire“ möglich vor Nr. 232, bei Entfall eines Taxistellplatzes - keine Leitungen (TBA, Feuerwehr)

zwischen Einsteinstraße und Keplerstraße - Allee vollständig (Anlage 2.1)



Allee vollständig



2. Mittelinsel kurz vor der Keplerstraße: prüfen, ob der fehlende Baum nachgepflanzt werden kann (MVB; SWM)

zwischen Keplerstraße und Behringstraße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.2)



3. Wegebereich im vorderem Bereich zu schmal, ab Nr. 224 eventuell 2 Bäume in begehbaren Baumscheiben möglich (MVB, SWM oder TBA?)
- auch Sondernutzung prüfen, da Gehweg sehr zugebaut ist

**zwischen Behringstraße und Haackelstraße (Friedensplatz) - Allee fast vollständig (Anlage 2.2),
ab hier Aesculus x carnea „Briotii“**



4. 1 Baum möglich - keine Leitungen; eventuell Umsetzung des Verkehrsschildes notwendig (TBA), Abspannung (MVB)



- A. Pflanzstreifen ist mit Rasen angelegt, eventuell Bepflanzung mit Stauden oder Geranium prüfen (SFM)

zwischen Haeckelstraße und Anhaltstraße (vor Bürgerbüro) - Allee vollständig (Anlage 2. 2 / 2.3)



Allee vollständig



B. Blaue Fahrradbügel sind nicht gut gewählt,
Wechsel zu Anlehnbügel prüfen (TBA)

zwischen Anhaltstraße und Danzstraße, Allee fast vollständig, (Anlage 2.3)



Allee hier fast vollständig, keine sinnvolle Ergänzung möglich



Blick von der gegenüberliegenden Straßenseite

weiter - zwischen Anhaltstraße und Danzstraße - ... außer kurz vor der Danzstraße (Anlage 2.3)



dort aber keine Baumpflanzung möglich, da hier der Radweg lang führt und 3 Fahnenmaste stehen



C. Die Bäume sind auf diesem Abschnitt bis auf einen ein gepflastert -warum? Kann man dort eventuell eine offene oder begehbare Baumscheiben machen? Baumscheiben teilweise sehr verunkrautet .(SFM).

zwischen Danzstraße und Max-Joseph-Metzger-Straße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.3/2.4)



keine Bäume vorhanden und auch nicht möglich, da sehr dichter Leitungsbestand und der Fahrradweg



5.1 +5.2 beidseitig der Einfahrt zwischen Nr. 212a (Sport-Friedrich) und 213 (Volksbank) prüfen, ob 1 Baum möglich ist, Abstand der Leitungen allerdings nur ca. 2-3 m (Telekom, LSA und SWM)



vor der Volksbank -Leitungen und 3 Fahnenmaste

zwischen Max-Joseph-Metzger-Straße und Leiterstraße - Allee fast vollständig (Anlage2.4)



6. im Bereich der Freifläche Kathedrale St. Sebastian: keine Bäume - prüfen, ob zwischen ersten Überweg und ersten Baum noch Pflanzung von 1 Baum möglich ist (Abspannung MVB)

vor der Hauptpost und ...



...dem Justizzentrum Allee vollständig

7. Übergang zum Hundertwasserhaus: eventuell 1 Baum möglich, bei Versetzung des Parkscheinautomaten und eines Anlehnbügels (SWM-Lage Trinkwasserleitung, TBA, MVB)

weiter - zwischen Max-Joseph-Metzger-Straße und Leiterstraße (Anlage 2.5)



D. vor Commerzbank eingegatterter Wegebereich: eventuell 1 Pflanzkübel wegnehmen (SFM) - kein Baum möglich, zu viele Leitungen



8. Übergang Leiterstraße zu KARUTZ: prüfen, ob auf der Mittelinsel 1 Baum nachgepflanzt werden kann (SWM, MVB)

zwischen Leiterstraße und Himmelreichstraße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.5)



In diesem Bereich sind keine Baumpflanzungen möglich, auch nicht bei Verlegung des Radweges - der gesamte Bereich liegt voller Leitungen!!!



weiter - zwischen Leiterstraße und Himmelreichstraße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.5)



E. bei den vorhandene Bäumen (Sorbus aria-Mehlbeere) auf den Inseln: Kontrolle auf Vitalität / Zustand und prüfen, ob sie durch einheitliche Neupflanzungen (eventuell andere Baumart) ersetzt werden sollten (SFM)

zwischen Himmelreichstraße und Goldschmiedebrücke - Allee vorhanden - mit größeren Abständen (Anlage 2.6)



Keine weiter Verdichtung möglich - wegen Leitungsbestand und auch keine sinnvolle Neugliederung der Parkstellflächen möglich.

Süd-Ost Seite Breiter Weg vom Hasselbachplatz bis Goldschmiedebrücke

zwischen Hasselbachplatz und Einsteinstraße sowie Einsteinstraße und Keplerstraße - Allee vollständig (Anlage 2.1)



zwischen Hasselbachplatz und Einsteinstraße Allee vollständig



zwischen Einsteinstraße und Keplerstraße Allee vollständig

zwischen Keplerstraße und Danzstraße - keine Bäume mehr vorhanden , zur Zeit Baustelle (Anlage 2.2/2.3)



Die Bepflanzung des Abschnittes zwischen Keplerstraße und Danzstraße wird im Zuge der Neubebauung mit geplant und umgesetzt.

zwischen Danzstraße und Lothar-Kreyssing-Straße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.3)



9. eventuell 1 Baum möglich - gegenüber der MVB-Haltestelle, bei Entfall eine Stellplatzes - keine Leitungen (TBA, Verkehrsplaner)

zwischen Lothar-Kreyssing-Straße und Arthur-Ruppin-Straße - Allee vorhanden aber unvollständig (Anlage 2.4)



10. und 11. eventuell 2 Bäume möglich, bei Entfall von 2 Stellplätzen - Leitungen liegen nicht (TBA, Verkehrsplaner)

weiter -zwischen Lothar- Kreyssing-Straße und Arthur-Ruppin-Straße - Allee vorhanden aber unvollständig (Anlage 2.4)



12. eventuell 1 Baum möglich am Überweg -zwischen Überweg und Litfaßsäule

zwischen Arthur-Ruppin-Straße und Erhard-Hübener-Platz (Grüne Zitadelle) - keine Bäume vorhanden (Anlage 2. 4/2.5)



13. /14. im Bereich der Bushaltestelle eventuell 2 Baumstandorte möglich (SWM, MVB, TBA, Verkehrsplaner)
F. Bankstandort prüfen (SFM)

15. im Bereich der Poller vor der Grünen Zitadelle : 1 Baumstandort prüfen (SWM, MVB, TBA, Verkehrsplaner)

weiter-zwischen Arthur-Ruppin-Straße und Erhard-Hübener-Platz (Grüne Zitadelle)- keine Bäume vorhanden (Anlage 2. 4/2.5)



noch mal zu 15. - anderer Blickwinkel



16. im Bereich der Anlehnbügel : 1 Baumstandort prüfen
(SWM, MVB)

zwischen Erhard-Hübener-Platz und Bärstraße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.5)



17. Übergang von KARUTZ zur Leiterstraße: prüfen, ob auf der Mittelinsel 1 Baum nachgepflanzt werden kann (SWM, SFM)



G. bei den vorhandene Bäumen: Kontrolle auf Vitalität / Zustand und Prüfung Neupflanzungen (siehe D.- SFM)

weiter - zwischen Erhard-Hübener-Platz und Bärstraße - keine Bäume vorhanden (Anlage 2.5)



18./19. eventuell 2 Bäume möglich bei Wegfall von 2 Parkstellflächen - (SWM-Mischwasserkanal, MVB, TBA)

zwischen Bärstraße und Goldschmiedebrücke - Allee vorhanden (Anlage 2.6)



Allee vorhanden, keine sinnvolle Ergänzung von Bäumen möglich - vorhandene Kastanie auf Schädigung prüfen (SFM)