



Maßnahme: **Landeshauptstadt Magdeburg  
Gehwegsanierung Galileostraße**

Planungsphase: **Vorplanung**

Unterlage: **Fotodokumentation**

Der zu planende Teil der Galileostraße weist die typischen Merkmale einer sanierungsbedürftigen Straße auf:

- Quer- und Längsneigungsunebenheiten
- fehlendes einheitliches Quergefälle
- Beschädigungen an der Bord- und Gossenanlage
- fehlende bzw. unzureichende Bordabsenkungen z.B. für Gehwegquerungen
- großflächig gebrochene Gehwegplatten im Seitenbereich
- Gehwegschäden durch vorhandene Bäume bzw. Baumwurzeln (insbesondere unregelmäßige Anhebungen der Oberflächenbefestigungen)

Mit den folgenden Fotos sollen die o.g. Straßenverhältnisse beispielhaft verdeutlicht werden.





Station 0+490, Blick Richtung 0+440  
voriges Bild: 0+500, Blick Richtung 0+490



Station 0+300, Blick Richtung 0+260



Station 0+290, Blick Richtung 0+250



Station 0+270, Blick Richtung 0+240



Station 0+420, Blick Richtung 0+380



Station 0+060, Blick Richtung 0+020



Station 0+030, Blick Richtung 0+080



Station 0+060, Blick Richtung 0+090



Station 0+090, Blick Richtung 0+130