




Bild

Bauwerksnordseite

Blick unter das Gesims mit den Sandsteinkonsolen,

A : Gesimsabdeckung in den Randbereichen (Traufen) ausgebrochen, Ausbrüche auf die gesamte Bauwerkslänge verteilt, betroffen Süd und Nordseite

B : z.T. sehr starke Verwitterungsspuren an den Sandsteinkonsolen, betroffen Süd und Nordseite

Bild

Bauwerksnordseite

Sandstein der Stirnmauern stark verwittert, teilweise ausgeplatzt, Riß vertikal zur Gewölbestirn im Viertelpunkt läßt auf Setzungen in der Stirnmauer schließen, Gas-HD-Leitung außen am Bauwerk befestigt

