Festlegung der Prioritäten zur Mittelanmeldung - Maßnahmen bis 500.000 EUR

Einrichtung	Maßnahme	Einschätzung der baulichen Notwendigkeit	Behördliche Auflagen	Gesamtkosten	Eigenanteil	Soziale Belastung im Stadtteil	Gemeinwesenarbeit	Stadtbau	Haltestelle ÖPNV ca.	Bemerkung
Kindertagesstätten										
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Kellerverteilungsleitungen und Steigestränge für Kalt- und Warmwasser und für die Zirkulation	1	nein	30,0	10%	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str.	
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Fenster in drei Gruppenbereichen	1	nein	21,0	10%	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str.	
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Entwässerungsanlage an der Kinderwagenrampe	1	nein	4,0	10 %	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str.	
St.-Josef-Str. 17a/b (Standortpriorität II)	Erneuerung der Hauptwasserstränge	1	nein	40,0	10%	1	II	III	250 m St.-Josef-Str.	
St.-Josef-Str. 17a/b (Standortpriorität II)	Erneuerung der Fenster in drei Gruppenbereichen	1	nein	21,0	10%	1	II	III	250 m St.-Josef-Str.	
Lutherstraße 20	Erneuerung des Fußbodenbelages im Flur	1	nein	14,0	10%	8	-	II	430 m Fichtestraße	
Kroatenwuhne 1	Erneuerung der Fenster inklusive Sonnenschutz	1	nein	70,0	10%	8	-	II	440 m Fichtestraße	Potenzielle Förderung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Mittel über das Konjunkturprogramm 2 bereitgestellt werden können.
Astonstraße 64	Erneuerung der Fenster (Waldorfkindergarten)	1	nein	85,0	10%	8	-	II	770 m Kroatenweg	Potenzielle Förderung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Mittel über das Konjunkturprogramm 2 bereitgestellt werden können.

Einrichtung	Maßnahme	Einschätzung der baulichen Notwendigkeit	Behördliche Auflagen	Gesamtkosten	Eigenanteil	Soziale Belastung im Stadtteil	Gemeinwesenarbeit	Stadtbau	Haltestelle ÖPNV ca.	Bemerkung
Ferchlander Weg 1 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Fenster in drei Gruppenbereichen	1	nein	30,0	10%	12	II	III	200 m Ringfurter Ring	Ursprünglicher Antrag: Erneuerung aller Fenster - Reduzierung wegen Standortpriorität II
Ferchlander Weg 1 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Plattenwege (Eingangsbereich und Freifläche)	1	nein	67,5	10%	12	II	III	200 m Ringfurter Ring	
Ferchlander Weg 1 (Standortpriorität II)	Erneuerung von Fußbodenbelag in vier Gruppenräumen	1	nein	30,0	10%	12	II	III	200 m Ringfurter Ring	Ursprünglicher Antrag: Erneuerung aller Fußbodenbeläge - Reduzierung wegen Standortpriorität II
Ferchlander Weg 1 (Standortpriorität II)	Sanierung von einem Sanitärbereich	1	nein	25,0	10%	12	II	III	200 m Ringfurter Ring	Ursprünglicher Antrag: 5x Sanitätsanierung - Reduzierung wegen Standortpriorität II
Westernplan 30	Errichtung Dachüberstand, Erneuerung der Grundleitungen und Fenster (letzter Bauabschnitt)	1	nein	72,9	10%	19	II	II	370 m Westernplan	
Oststraße 1	Sanierung von vier Sanitärbereichen	1	nein	53,7	10%	24	II	I	720 m Zollhaus	
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Türen zur Rampe und Freifläche	2	nein	7,4	10%	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str..	
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Errichtung des 2. Rettungsweges für den Turnraum im Keller	2	nein	8,5	10%	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str.	
St.-Josef-Str. 17a/b (Standortpriorität II)	Errichtung des 2. Rettungsweges für den Turnraum im Keller	2	nein	8,5	10%	1	II	III	250 m St.-Josef-Str.	
Braunlager Str. 5 (Standortpriorität II)	Trockenlegung des Mauerwerkes/Erneuerung der Fenster	2	nein	51,2	10%	8	-	II	320 m Braunlager Str.	

Einrichtung	Maßnahme	Einschätzung der baulichen Notwendigkeit	Behördliche Auflagen	Gesamtkosten	Eigenanteil	Soziale Belastung im Stadtteil	Gemeinwesenarbeit	Stadtumbau	Haltestelle ÖPNV ca.	Bemerkung
Kroatenwuhne 1	Sanierung von einem Sanitärbereich	2	nein	25,0	10%	8	-	II	440 m Fichtestraße	Potenzielle Förderung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Mittel über das Konjunkturprogramm 2 bereitgestellt werden können.
Lutherstraße 20	Erneuerung der Außentür zur Freifläche	2	nein	4,0	10%	8	-	II	430 m Fichtestraße	
Lutherstraße 20	Umzäunung der Freifläche	2	nein	40,0	10%	8	-	II	430 m Fichtestraße	
Harsdorfer Str. 33	Erneuerung des Zaunes	2	nein	19,3	10%	15	-	II	410 m Marienstift	
Frankefelde 36/37	Sanierung der Fassade (ohne Giebelseiten)	2	nein	94,0	-	26	I	III	600 m A.-Jentzen-Str.	Investitionsvorhaben gehört zum Bereich "Dach und Fach" und wird vom Eb KGm umgesetzt. Mittelanmeldung über den kommunalen Haushalt steht unter dem Vorbehalt, dass keine Mittel über das Konjunkturprogramm II bereitgestellt werden können.
Astonstraße 64	Umbau und Erweiterung der Vollwertküche	3	nein	95,9	10%	8	II	II	770 m Kroatenweg	
Kroatenwuhne 1	Komplette Erneuerung der Fliesen im Küchenbereich	3	nein	13,0	10%	8	-	II	440 m Fichtestraße	
Ferchlander Weg 1 (Standortpriorität II)	Erneuerung des Zaunes	3	nein	17,5	10%	12	II	III	200 m Ringfurter Ring	
Ferchlander Weg 1 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Außentür zur Freifläche	3	nein	2,7	10%	12	II	III	200 m Ringfurter Ring	
			Gesamt	951,1						

Prioritätenfestlegung für Sanierungsmaßnahmen

- Priorität 1 sehr dringlich, sehr wichtig
- Priorität 2 dringlich, wichtig
- Priorität 3 weniger dringlich, weniger wichtig

Einrichtung	Maßnahme	Einschätzung der baulichen Notwendigkeit	Behördliche Auflagen	Gesamtkosten	Eigenanteil	Soziale Belastung im Stadtteil	Gemeinwesenarbeit	Stadtumbau	Haltestelle ÖPNV ca.	Bemerkung
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Fassadenarbeiten (Abplatzungen im Bereich zur Freifläche)		nein		-	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str	Instandsetzungsmaßnahme an Dach und Fach - Verantwortlichkeit liegt beim Eb KGm
St.-Josef-Str. 17a/b (Standortpriorität II)	Erneuerung der Fliesen an der Fassade und Erneuerung oder Reparatur des Daches		nein		-	1	II	III	250 m St.-Josef-Str.	Instandsetzungsmaßnahme an Dach und Fach - Verantwortlichkeit liegt beim Eb KGm
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Heizungsrohre		nein		-	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str.	Ortstermin mit den SWM ist erforderlich, erst danach können geeignete Maßnahmen festgelegt werden - Träger wird über diesen Sachstand informiert
Gneisenauring 35/36	Sanierung der durch den ehemaligen Jugendtreff genutzten Räume für den Fall, dass die Einrichtung als Umzugsobjekt benötigt wird.									Bedarf wird vom Jugendamt nicht gesehen. Ablehnungsbescheid wird vorbereitet
Gneisenauring 35/36 (Standortpriorität II)	Erneuerung der Abflussrohre		nein		-	1	I	III	350 m J.-Göderitz-Str.	Zurzeit kein Handlungsbedarf, da zwischenzeitlich Reparatur erfolgte
J.-Göderitz-Str. 30/31	Erneuerung der Fußbodenbeläge, Erneuerung aller Außentüren, Erneuerung aller Fenster inklusive Sonnenschutz, Sanierung aller Sanitärbereiche, Erneuerung des Wasserleitungsnetzes,									Komplettsanierung wird über das Konjunkturprogramm II finanziert. Förderung der Einzelvorhaben würde somit zur Doppelförderung führen. Ablehnungsbescheid wurde ausgereicht.

Alle Angaben in Tsd. EUR