Raumeindruck Hochsäulige Kapelle
Foto: Fotoarchiv Kunstmuseum

Fußbodenschäden in der Hochsäuligen Kapelle
Foto: Hartkopf Architektur Mai 2016

Krypta

Raumeindruck Krypta

Schäden an Wand, Putz und Naturstein: Auflösung von Wand und Fußboden in Sand, Natursteinschäden ebenfalls aufgrund Versalzung
Foto: Hartkopf Architektur Mai 2016

Westlicher Bogen Turmuntergeschoss

Bogen mit Malerei der Westvorhalle / Schäden am Bogen mit Malerei der Westvorhalle
Foto: Hartkopf Architektur Mai 2016