

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 08.06.2016
Dezernat VI	Amt Amt 66	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0153/16

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	12.07.2016	nicht öffentlich
Stadtrat	18.08.2016	öffentlich

Thema: Ertüchtigung eines Weges der Lindenhofsiedlung (A0054/16)

In der Sitzung des Stadtrates am 19.05.2016 erging nachfolgender Prüfauftrag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, inwieweit der schon lange bestehende und regelmäßig von Fußgängern und Fahrradfahrern genutzte Weg südlich hinter der Lindenhofsiedlung ertüchtigt werden kann. Er führt von Ost nach West und beginnt an der Leipziger Chaussee / Straße Lindenhof.

Eventuell in Betracht zu ziehende verschiedene Varianten sind aufzuzeigen und die möglichen Kosten aufzuschlüsseln.



Weg 531

Der Weg 531 befindet sich in der Baulast des Tiefbauamtes. Der ehemalige „Trampelpfad“ wurde in der Vergangenheit durch eigene gewerbliche Arbeitnehmer provisorisch befestigt und weist nunmehr natürliche Verschleißerscheinungen auf.

Durch das neu erschlossene Wohngebiet steigt die Frequentierung und damit die Bedeutung des Weges. Im Zuge der Wohngebieterschließung wurde bereits ein Teil des Weges (ca. 15m) vom Erschließungsträger neu hergestellt.

Dabei kam Betonsteinpflaster in grau zum Einsatz.



Auf den letzten 25 m verläuft der Weg über ein Privatgrundstück, wobei jedoch auch in diesem Abschnitt das Tiefbauamt der Baulastträger des Wegeabschnittes ist.



Derzeitiges Erscheinungsbild



Leichte Unebenheiten durch Verschleiß

Die Oberfläche kann mit geringeren finanziellen Aufwendungen durch Aufbringen einer bituminösen Emulsion wieder „geglättet“ werden.

Dr. Scheidemann