

Nord-West-Seite Breiter Weg

keine Bäume vorhanden,
keine Neupflanzungen möglich

Süd-Ost-Seite
Breiter Weg

18. + 19.
2 Bäume möglich bei
Wegfall von 2 Parkstellflächen
und Umsetzung einer Solarparkuhr

keine Bäume vorhanden

Legende:



geprüfter Standort - Baum nicht möglich
siehe Anlage 3, Blatt 2+3 und Blatt 5



geprüfter Standort - Baum möglich



N

Landeshauptstadt
Magdeburg

Stadtplanungsamt Magdeburg



DS 0255/16
Anlage 2.5

Vervollständigung der Allee auf dem Breiten Weg -
Lageplan der geprüften Baumstandorte Blatt 5

Stand: September 2016

Maßstab: 1: 500