Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung	Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
öffentlich	Amt 66	S0068/19	19.02.2019
zum/zur			
F0022/19			
Stadtrat Christian Hausmann (SPD-Stadtratsfraktion)			
Stadtrat Bernd Reppin (Fraktion CDU/FDP/BfM)			
Bezeichnung			
Beleuchtung Börderadweg			
Verteiler		Tag	
Der Oberbürgermeister	05.	03.2019	

Zu den in der Sitzung des Stadtrates am 24.01.2019 gestellten Fragen der Anfrage F0022/19 möchte die Stadtverwaltung wie folgt antworten:

1. Ist insbesondere beim Teilstück des Börderadweges zwischen der Hannoverschen Str. und der Straße "Am Schroteanger" kurzfristig eine Verbesserung der Beleuchtung umsetzbar?

Abgesehen von vernachlässigbaren kurzen Abschnitten im Bereich der Schmeilstraße ist der Börderadweg zwischen Hannoversche Straße und Am Schroteanger unbeleuchtet. Eine Verbesserung der Beleuchtung bedeutet somit die erstmalige Installation einer Beleuchtungsanlage. Nach Schätzung sind hier Investitionsmittel in Höhe von 140.000,00 Euro erforderlich. Diese Mittel stehen 2019 nicht zur Verfügung. Eine kurzfristige Lösung ist somit nicht realisierbar.

2. Besteht seitens der Verwaltung die Möglichkeit, die Beleuchtungssituation des Börderadweges von Diesdorf bis zum Europaring einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen und entsprechend darzustellen?

Der Börderadweg ist zwischen Diesdorf und Europaring, bis auf wenige sehr kurze Abschnitte, nicht beleuchtet. Aufgrund vorangegangener Anfragen hat sich die Stadtverwaltung mit dieser Problematik beschäftigt. Nach ersten Kostenschätzungen sind für die Installation einer Beleuchtung investive Mittel in Höhe von 380.000,00 Euro erforderlich. Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einer Prioritätenliste für die Nachrüstung von Beleuchtungseinrichtungen an Radwegen. Die bestätigte Prioritätenliste dient dann der haushaltsrechtlichen Einsteuerung.

Aufgrund der Erfahrungen im Bereich Harsdorfer Straße soll die Beteiligung von Anliegern sichergestellt sein.

Dr. Scheidemann

Anlage

S0068/19 – Anlage 1 Schroteradweg S0068/19 – Anlage 2 Börderadweg