

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 61	S0322/21	30.07.2021
zum/zur		
F0217/21 -CDU-Fraktion, SR W. Schwenke		
Bezeichnung		
„Blaues Band,, Leiterstraße Magdeburg		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	17.08.2021	

Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 15.07.2021 gestellten Anfrage F0217/21 „Blaues Band - Leiterstraße Magdeburg“ nimmt die Stadtverwaltung wie folgt Stellung:

Bürger informierten uns über die Beschädigungen des „Blauen Bandes“ in der Leiterstraße in Magdeburg. Nach ihren Aussagen zufolge, fehlen an einigen Stellen die typischen markanten blauen Steine, die das „Blaue Band“ zu dem Symbol in der Leiterstraße machen, welches die Bürger und Touristen sehr schätzen.

Die fehlenden blauen Steine wurden durch blauen Asphalt ersetzt. Dies kann jedoch keine dauerhafte endgültige Lösung sein, da dadurch das einheitliche Bild vom „Blauen Band“ in der Leiterstraße zerstört wird.

Daher bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist der Sachverhalt der Stadtverwaltung bekannt?
2. Handelt es sich bei der Füllung der Steinlücken mit blauem Asphalt um eine provisorische Lösung?
3. Werden die Lücken wieder mit blauen Steinen, in der ursprünglichen Form, geschlossen, um damit ein einheitliches Bild vom „Blauen Band“ wiederherzustellen?
4. Wann wird die Wiederherstellung des „Blauen Bandes“ in der Leiterstraße voraussichtlich geschehen?

Die Stadtverwaltung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung:

zu 1.

Grundlegend sind der Sachverhalt und die auch zunehmenden schadhafte Stellen im Bereich des "Blauen Bandes" der Stadtverwaltung bekannt.

zu 2.

Ja, es handelt sich mittel- bis langfristig um eine provisorische Lösung. Die Reparatur der schadhafte Stellen erfolgt laufend und grundsätzlich mit einem reaktiven Kaltmischgut, welches augenscheinlich bläulich erscheint, aber generell schwarz ist.

zu 3.

Für das „Blaue Band“ in der Leiterstraße wurde der Stein „Bahia Blue“ (Handelsname), Gestein Plutonit (bzw. Granit) aus der selten vorkommenden Gesteinsgruppe der Foyaite, Herkunft: Brasilien / Provinz Bahia in dem Format: 7x7x2cm, Oberfläche poliert, Seiten gesägt, verwendet.

Eine Schließung der schadhaften bzw. reparierten Stellen ist nicht möglich, da sich die Bauweise des „Blauen Bandes“ langfristig nicht bewährt hat. Die Steine lösen sich in einzelnen Bereichen fortlaufend ab. Der finanzielle und arbeitstechnische Aufwand zur Wiederherstellung der Schadstellen mit den blauen Steinen ist unwirtschaftlich, da die Bauweise grundsätzlich geändert werden müsste, um das Band langfristig zu erhalten.

zu 4.

Aus Sicht des Baulastträgers ist eine grundhafte Wiederherstellung des „Bauen Bandes“ derzeit nicht vorgesehen.

Die mit der F0217/21 angezeigten Schäden wurden bereits behoben.

Langfristig werden zwei Lösungsansätze untersucht. Zum einen, wie eine grundhafte Sanierung des Bandes realisiert werden kann und zum anderen ist zu untersuchen, inwieweit diese grundhafte Sanierung des Bandes eine Sanierung des Belages des Fußgängerbereiches Leiterstraße erfordert.

Rehbaum
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr