

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

zum/zur	Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
F0187/24 Fraktion AfD Stadtrat Kohl	FB68	S0339/24	03.07.2024
Bezeichnung			
Lange Rotphase in der Herrenkrugstraße?			
Verteiler		Tag	
Die Oberbürgermeisterin		30.07.2024	

Zu den in der Stadtratssitzung am 17.06.2024 gestellten Fragen in der Anfrage F0187/24 möchte die Stadtverwaltung wie folgt antworten.

1. Hat die Stadt Kenntnis von diesem Problem?

Das Problem der Stauung am Knoten Herrenkrugstraße/Brückstraße/Berliner Chaussee war der Stadtverwaltung seit dem 12.06.2024 bekannt. Aufgrund eines Ausfalls der Teleskopbühne, musste abgewartet werden bis diese repariert wurde, um den Detektor erreichen zu können. In der Zwischenzeit wurde der Detektor auf Daueranforderung gesetzt.

*2. Handelt es sich um einen Defekt oder ist die lange Rotphase bewusst gewählt worden?
Bitte ausführen.*

Das nicht-auf-Grün Schalten trat aufgrund eines defekten Detektors auf, war also keine verlängerte Rotphase. Der Radardetektor hat die stehenden Fahrzeuge nicht mehr zuverlässig erkannt und somit unter Umständen keine Grün-Phase geschaltet. Das Problem war ganztags zu beobachten und hat sich nicht nur auf die Abendstunden beschränkt.

3. Wann werden die Ampelphasen wieder korrigiert?

Der Detektor wurde am 17.6. ausgetauscht und sollte somit wieder die gewohnte Ampelschaltung sicherstellen.

Rehbaum