

Anfrage öffentlich	Datum 02.05.2018	Nummer F0093/18
Absender Stadtrat Karsten Köpp Fraktion DIE LINKE/future!		
Adressat Oberbürgermeister Herrn Dr. Lutz Trümper		
Gremium Stadtrat	Sitzungstermin 03.05.2018	

Kurztitel Verdreckte Gullys bergen Gefahr von Überflutungen
--

Ein Gully oder auch Straßenablauf soll der Aufnahme von Oberflächenwasser dienen, bevor es durch einen unterirdischen Abwasserkanal abfließen kann. Die am Heumarkt, der Turmschanzen- und der Herrenkrugstraße vor wenigen Tagen aufgenommenen Fotos (siehe Anlage dieser Anfrage) zeigen beispielhaft verdreckte Gullys in Ostelbien. Doch betroffen sind öffentliche Straßen und Plätze im ganzen Stadtgebiet. Es ist zu befürchten, dass solche Gullys bei Starkregen die Entwässerung behindern und in der Folge Überflutungen sowie Sach- und Personenschäden verursachen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. In welchem zeitlichen Rhythmus sollen die Gullys gewartet werden? Welche Vorschriften und Festlegungen sind dafür maßgebend?
2. Wer ist für die Wartung der Gullys verantwortlich und wer führte die Wartungsarbeiten in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 jeweils durch?
3. In welcher Höhe wendete die Landeshauptstadt in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 jeweils finanzielle Mittel für die Wartung der Gullys auf?
4. Wer kontrollierte jeweils in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017, ob die Wartungsarbeiten an den Entwässerungsanlagen tatsächlich und ordnungsgemäß durchgeführt wurden?
5. Wie bewerten Sie die erfolgten Wartungsarbeiten und welche Defizite sehen sie mit Blick auf den derzeitigen Zustand der Gullys?

Ich bitte um mündliche und schriftliche Antwort.

Karsten Köpp
Stadtrat