

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

zum/zur	Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
F0296/22 Fraktion AfD SR Neubauer	Amt 66	S0466/22	15.12.2022
Bezeichnung	Ampelsituation Ernst-Reuter-Allee		
Verteiler	Tag		
Die Oberbürgermeisterin	10.01.2023		

**Zu den in der Stadtratssitzung am 08.12.2022 gestellten Fragen in der Anfrage F0296/22 möchte die Stadtverwaltung wie folgt antworten.**

- 1. Wurde die Ampelschaltung der aktuellen und längerfristigen Baustelle und damit einhergehenden Brückensperrung angepasst?*
- 2. Wenn nein, warum nicht und wann bzw. gegebenenfalls in welcher Weise soll die Ampelschaltung der aktuellen Situation angepasst werden, um einen besseren Verkehrsfluss zu gewährleisten?*

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Baustelle „Neue Strombrücke“ wurde die Lichtsignalanlage dahingehend angepasst, dass in den nicht mehr regelmäßig genutzten Fahrspuren die Freigabezeiten nicht verlängert werden (Deaktivierung der Induktionsschleifen). Zusätzlich wurde die Nutzung eines Alternativprogrammes getestet, welches anstelle der Teilkoordinierung eine Vollverkehrsabhängigkeit nutzt. Dieses führte jedoch aufgrund der nur punktuellen und stochastischen Belastung nur zu einer unnötigen Verlängerung der Umlaufzeiten und damit zu Wartezeiten, ohne dass das Verkehrsaufkommen dies gerechtfertigt hätte. Aus diesem Grund wurde auf die Nutzung dieses Programmes verzichtet. Weiterhin wurde die Gestaltung alternativer Programme und Signalisierungen geprüft. Diese führten jedoch in Verbindung mit den maßgebenden Verkehrsströmen, bestehend aus den Fußgängerquerungen Ernst-Reuter-Allee (Westseite) und Jakobstraße (Höhe Ernst-Reuter-Allee), zu keiner Verbesserung der Signalisierung an der Lichtsignalanlage.

Aus den genannten Gründen und unter Berücksichtigung der weiter zu sichernden Baustellenverkehre werden die bezügliche Verlängerung der Freigabezeiten angepassten Programme weiterhin verwendet und regelmäßig verkehrlich geprüft. Weiterhin wurde im Zusammenwirken mit Polizei und Straßenverkehrsbehörde die Spuraufteilung in der Zufahrt Johannisbergstraße geändert und zur Verbesserung der Zuordnung und Erhöhung der Verkehrssicherheit zusätzliche Pfeilmasken in der westlichen Zufahrt Ernst-Reuter-Allee eingebaut.

Rehbaum