

## Fotodokumentation

### Stadtweg aus Gernröder Straße in Richtung Alt Benneckenbeck



Fahrbahn mit Großpflaster und überbauter Asphaltdecke weist leichte Unebenheiten auf, keine Bordanlage nach Einmündung in den Stadtweg vorhanden.



Fahrbahn bestehend aus Asphaltdeckschicht auf Großpflaster mit sichtbaren Straßenschäden.



Abschnittweise lose Bordanlage vorhanden, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



Gehwege sowie Straße geprägt durch starke Unebenheiten aufgrund Wurzeltrieb.



Seitenbereiche sind unbefestigt. Die Beleuchtungsanlage ist zu erneuern.



Fehlende Entwässerungseinrichtungen bedingen das Bilden großer Pfützen in der Fahrbahn bis hin zu Überschwemmungen der Seitenbereiche.



Unterschiedliche Oberflächenbefestigung der Gehwege, teilweise unbefestigt