


Wegfall von 11 Bäumen

Abbruch von Garagen und Mauer und deren Neubau

Haltestelle Fermersleber Weg



Wegfall von 4 Bäumen

zusätzliche Fußgänger LSA

Baurende Baulos 3

Anlage 3.3
Lageplan Blatt 3
M.: 1:1000