

**DS0365/10 - Fotodoku** Voruntersuchung zum Sanierungsgebiet in der Ortslage Salbke  
Fotodokumentation vom Juli 2010



Repkowstraße mit Blick auf die Kyffhäuserstraße Haus Nr. 4



Kroppenstedter Straße in Höhe Haus Nr. 13 mit Blick auf die Einmündung Am Krug (rechts)



Kreuzungsbereich Am Krug mit Kyffhäuserstraße



Alt Salbke mit Blick auf Haus Nr. 73

Auf jedem Bild sind die städtebaulichen Missstände der baulichen Beschaffenheit der Gebäude, Wohnungen und Arbeitsstätten nach § 136 Abs.3 Nr. 1b BauGB erkennbar.