



Derzeitige Situation am Platz vor dem Gesundheitsamt

Vitale Bäume



Krone, Belaubung und Totholz





Konfliktpunkte Bauten und Einbauten



Pflasterschäden durch oberflächennahe Wurzeln

