


Fotodokumentation



Fahrbahn mit Asphaltdecke weist leichte bis starke Unebenheiten auf. Trennung zwischen fließendem und ruhenden Verkehrs ist ungeordnet.



Ausbrüche im Gehweg aufgrund des vorhandenen Baumbestandes (Wurzeltrieb). Keine ausreichende Verkehrssicherheit gegeben.