


Übersicht Fortschritt Decken 27.07.2018



- █ GRÜN: Decke bereits vorhanden
- █ BLAU: Decke in Bearbeitung
- █ ROT: Decke noch nicht vorhanden
- Transp. Blau: Vorbereitung Aushub