

Markierung	Ortsteil	Datum	Ort	Hinweis	Aufgaben / Anfragen / Zu erledigen
1	Sohlen	08.06.2020	Richtungs- wegweiser Eingang SKZ	Desolater Zustand des Wegweisers	Renovierung des Wegweisers
2	Sohlen	08.06.2020	Spielplatz	Nochmals Dank für die Herstellung des Spielplatzes, der sehr gut von den Kindern angenommen wird. Von Zeit zu Zeit wird der Spielplatz aber von Jugendlichen / Erwachsenen besucht, welche ihn in verschmutzen, bzw. auch im beschädigten Zustand hinterlassen.	Kontrollen des Ordnungsamtes erhöhen
3	Sohlen	08.06.2020	Regenwasser sammel- becken SKZ	Das Regenwassersammelbecken zwischen SKZ und Sülze ist stark mit „Entengrütze“ überzogen. Der Zustand ist rein optisch nicht hinnehmbar. Unter Umständen ist sogar der Ablauf des Wassers gefährdet.	Klärung ob Zustand des Regenwassersammelbeckens so in Ordnung ist, ggf. Reinigung
4	Sohlen	08.06.2020	Froschgrund (Ost)	Zustand der Sülze ist von „Fließgewässer“ in ruhendes Gewässer übergegangen, zumindest in diesem Abschnitt. Dies lässt sich auf das Anstauen des Bibers zurückzuführen. Hier wurde der Hinweis an die Vertreter der Stadt gegeben, dass es bereits Bürgersorgen bzgl. eines Überlaufens der Sülze in den Abwasserpumpschacht gab. Dies soll weiter beobachtet werden. An diesem Standpunkt gesellte sich eine Anwohnerin zur Begehung und stellte Fragen bzgl. eines aufgestellten Schildes, welches ein Parkverbot suggeriert. Weitere Fragen wurden in Richtung einer anstehenden Bebauung im Wohngebiet gestellt und ob danach noch die Feuerwehrezufahrt gesichert ist.	Antwort bzgl. des aufgestellten Schildes: „Es handelt sich um kein Verkehrszeichen im eigentlichen Sinne, daher ist die widerrechtliche Aufstellung nicht strafbar. Aber das Schild hat auch keine Gültigkeit und ein Zuwiderhandeln kann nicht bestraft werden“.
5	Sohlen	08.06.2020	Froschgrund (West)	Auch hier gesellte sich ein Anwohner zur Begehung und schilderte den, seiner Meinung nach, desolaten Zustand der Sülze. Weitere Bestandteile der Diskussion waren unter anderem der Grundwasserspiegel und das in DS XXX/13 geforderte Drainage-Konzept für das Wohngebiet „Am Froschgrund“	Im Moment wird das Drainage-Konzept (aus DS 119/13) erarbeitet. Wenn es in den Ortschafts- und Stadtrat eingebracht wird, kann darüber weiter diskutiert werden.
6	Sohlen	08.06.2020	Dodendorfer Weg	Der Fußweg ist halb zugewachsen, ein Durchkommen für mehrere Fußgänger, bzw. Kinderwägen oder Rollatoren/Rollstühle ist nicht gegeben.	Es soll mit dem Anlieger zur Beseitigung des Zustandes gesprochen werden.

7	Sohlen	08.06.2020	Siedlung, Nähe Abwasser-sammelstelle	Hinweis auf den südlichsten (bebauten) Punkt der Landeshauptstadt Magdeburgs.	
8	Sohlen	08.06.2020	Sohlener Friedhof	Hinweis auf aktuelle Beschlusslage des Ortschaftsrates. Zusammen mit der Fertigstellung des Fußweges vom Kirschberg kommend, soll eine Querungshilfe auf der Sohlener Hauptstraße angebracht werden, um gefahrloses Überqueren der Straße zu ermöglichen.	
9	Sohlen	08.06.2020	Haltestelle „Am Kirschberg“	Hinweis auf fehlende Beleuchtung an der Haltestelle „Am Kirschberg“, weiterhin Hinweis auf erhöhte Gefahrenlage durch zu schnelle Kraftfahrer, wie die Teilnehmer der Begehung am eigenen Leib erleben durften. SR Schumann sicherte sein Engagement für die Findung einer Lösung, zusammen mit dem OR, zu.	
10	Sohlen	08.06.2020	Ecke „Am Kirschberg“ und „Lindenweg“	Exemplarisch für das gesamte Wohngebiet „Am Kirschberg“ wurde auf den geringen Wasserdruck hingewiesen.	Es wird geprüft ob die Meldung des fehlenden Wasserdrucks beim zuständigen Amt vorliegt.
11	Sohlen	08.06.2020	Ecke „Lindenweg“ und Fußweg durch das Wohngebiet	Exemplarisch für das gesamte Wohngebiet „Am Kirschberg“ wurde auf den nicht ordnungsgemäßen Zustand der Gully-Deckel hingewiesen. Hier ist Gefahr im Verzug und es gab bereits einige Bürgerbeschwerden, da bei Starkregen der fehlende Asphalt um die Gully-Deckel nicht erkennbar ist.	Prüfung
12	Sohlen	08.06.2020	Ecke „Sohlener Mühlenweg“ und „Am Kirschberg“ Richtung „Sohlener Hauptstraße“	Der Bereich „Sohlener Mühlenweg“ zwischen Ende der Straße „Am Kirschberg“ und „Sohlener Hauptstraße“ ist nicht im Bebauungsplangebiet „Am Kirschberg“. Bei einer Herstellung der Straße „Am Kirschberg“ würde dieser Bereich nicht mit hergestellt werden. Lösungsoption: Erweiterung des Bebauungsplangebietes „Am Kirschberg“ oder entsprechende Beantragung einer gleichzeitigen Bearbeitung der Straße „Am Kirschberg“ und des restlichen Stückes.	Antrag über Ortschaftsratsrat einbringen
13	Sohlen	08.06.2020	Sülzebrücke „Sohlener Hauptstraße“	Verweis auf Fließfähigkeit der Sülze, im Gegensatz zu Markierung 4 und 5 Verweis auf fehlende Papierkörbe an der Bushaltestelle	

14	Sohlen	08.06.2020	Fahrrad- / Splitweg zwischen Sohlener Dorfplatz und Sülze	Hinweis auf fehlende Möglichkeit entlang der Sülze zu wandern, bzw. Fahrrad zufahren —> Sülzeradweg Hinweis auf desolaten Zustand des gegenüberliegenden Sülzeufers, weil dort Pferde getränkt werden —> Grund: Der Weidezaun ist des Öfteren defekt und die Tiere können so zum Wasser kommen	Hinweise an Ordnungsamt dies öfter zu kontrollieren
15	Sohlen	08.06.2020	Sohlener Dorfplatz	Allgemeine Diskussion zum Zustand des Platzes, da teilweise Unkräuter in den Fugen wachsen	Prüfung
16	Sohlen	08.06.2020	Straßenlaterne am Sohlener Dorfplatz	Hinweis auf den Wunsch des Ortschaftsrates, dass an einer der gegenüberliegenden Straßenlaternen eine verschlossene Steckdose angebracht werden kann, damit dort u.a. die Weihnachtsbeleuchtung (wird heute mit Verlängerungen aus Privathaushalten) geschaltet werden kann	Bitte um Einrichtung der Steckdose
17	Sohlen	08.06.2020	Historische Hinweistafel „Kotplatz“	Der desolade Zustand des Schildes und der Befestigung wird thematisiert	Im Zusammenhang mit den weiteren Hinweisschildern (z.B. in Beyendorf) sollen die Schilder ersetzt werden. Aufnahme Kontakt mit Landschaftspflegeverband „Grüne Umwelt“ e.V., Sülzetal
18	Sohlen	08.06.2020	ehemalige Buswendeschleife	Es wird erneut thematisiert, dass die MVB die Bushaltestelle nicht mehr nutzen kann, da Ein- und Ausfahrten (früher als Wendepunkt genutzt) zu eng sind, sodass der Bus nicht gefahrlos rausfahren kann	Prüfung, ob der hindernde Bereich an den Ein- und Ausfahrten nicht verkleinert werden kann. So kann der Bus gefahrlos ein- und ausfahren, es wäre für die Wartenden eine Unterstellmöglichkeit gegeben und eine kurze Unterbrechung der Fahrt des Busses (um im Fahrplan zu bleiben) wäre kein Problem
19	Sohlen	08.06.2020	Nord-Östliches Ende der Wiese „Unter der Wiesche“	Hier ist es zum unerlaubten Abstellen von mehreren Fahrzeugen und Baumaterial gekommen. Des Weiteren fehlt an dieser Stelle die eigentlich durchgängige Hecke	Hinweis an das Ordnungsamt, diesen Zustand zu kontrollieren und ggf. zu ahnden.
20	Sohlen	08.06.2020	Sülze, Höhe SKZ	Besichtigung des Biberdamms	

21	Beyendorf	06.07.2020	Fußweg von Beyendorfer Kirche zur Beyendorfer Dorfstraße	Grünbewuchs des Weges stellt Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar. Hier besteht Rutschgefahr	Prüfung
22	Beyendorf	06.07.2020	Unterer Teil der Beyendorfer Dorfstraße	Unkrautbewuchs auf Fußweg und in der Regenrinne	Prüfung
23	Beyendorf	06.07.2020	Ecke Beyendorfer Dorfstraße / Sülzeblick	Absenkungen des Pflasters auf der Straße nach Baumaßnahmen. Beschwerde durch Anwohner, die auch die Gefahr einer weiteren Absenkung sehen.	Prüfung
24	Beyendorf	06.07.2020	Düker Sülzeblick	Hinweise von Anwohnern, die die Sperrung der Durchgängigkeit zum Graben in Frage stellen. Der Anwohner gibt den Hinweis, dass seiner Meinung nach diese Sperrung durch den Koppelbetreiber unzulässig ist.	Prüfung, ob die Zugänglichkeit des Grabens wirklich gegeben sein muss. Ggf. den Koppelbesitzer auffordern, die Sperrung zu entfernen.
25	Beyendorf	06.07.2020	Blick in Straße Rote Mühle	Mehrere Bürgerbeschwerden an diesem Ort: Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt, dennoch wird diese Straße als Ausweichstrecke, vor allem von Auswärtigen, benutzt Im weiteren Verlauf der Straße ist es nicht möglich die Sülze zu queren, nach Meinung von Anwohnern müsste dies aber durch Verträge der Stadt mit den Anwohnern gegeben sein.	Prüfung, ob Durchgangsverkehr kontrolliert werden kann Prüfung und Hinweis auf rechtliche Lage bzgl. Querungsmöglichkeit der Sülze
26	Beyendorf	06.07.2020	An den Gärten, Höhe Veilchenweg	Der Bordstein ist beschädigt und es kommt zu Absenkungen im Pflaster	Prüfung
27	Beyendorf	06.07.2020	Veilchenweg	Beschwerden von Anwohnern bzgl. Absenkungen im gesamten Straßenbereich „Veilchenweg“, teilweise mehrer Dezimeter tiefe Absenkungen, die eine Gefahr für Radfahrer darstellen.	Prüfung
28	Beyendorf	06.07.2020	Straße: An den Gärten	Teilweise sind in der Straße die Bäume abgestorben oder bereits entfernt. Hier können Neupflanzungen erfolgen.	Prüfung der Stadt, ob Nachpflanzungen erfolgen können
29	Beyendorf	06.07.2020	Ecke „Zum Bahnhof“ und „An den Gärten“	Anfrage von Bürgern, wann die geplante Wendeschleife für den Bus, die Bushaltestelle und die Fahrradunterstellmöglichkeiten realisiert werden können	Anfrage an Verwaltung zur Beschlussverfolgung

30	Beyendorf	06.07.2020	Bahnhof Beyendorf	Es gibt Bürgeranfragen, ob eine offizielle Querungsmöglichkeit zur Straße „Am Engel“ geschaffen werden kann, aa diese von vielen Hundebesitzern und Radfahrern genutzt werden könnte.	Prüfung der Möglichkeiten
31	Beyendorf	06.07.2020	Ecke „Zum Bahnhof“ und „An den Gärten“	Es gibt Beschwerden über den desolaten Zustand der Ecke und die Frage, ob die gefälltten Bäume ersetzt werden können.	
32	Beyendorf	06.07.2020	Ecke Beyendorfer Dorfstraße, Zum Bahnhof	Die Verkehrssicherheit an dieser Kreuzung ist weiterhin nicht gegeben, da es zu unübersichtlichen Situationen kommen kann. Speziell in der Situation, wenn gleichzeitig aus der Straße „Obere Siedlung“ und „Zum Bahnhof“ Autos kommen. Hier kann leicht und unbeabsichtigt die Vorfahrt genommen werden.	Prüfung, was gemacht werden kann um gefährliche Situationen hier vorzubeugen
33	Beyendorf	06.07.2020	Ecke Beyendorfer Dorfstraße, Zum Bahnhof	Ein Verkehrsspiegel ist zwar vorhanden, jedoch so verdreht, dass dieser keinen richtigen Einblick bringt.	Überprüfen und Nachbessern
34	Beyendorf	06.07.2020	Bushaltestelle „Obere Siedlung“	Mangelhafte Pflege des Bereiches um die Bushaltestelle	Prüfung durch Stadt, ob die regelmäßige Pflege durchgeführt wurde
35	Beyendorf	06.07.2020	Obere Siedlung	Der Bewuchs des Feldes reicht fast bis auf die Straße.	Wie ist hier der Stand der Planungen für einen Entwässerungsgraben?
36	Beyendorf	06.07.2020	Kreisstraße, Ecke Obere Siedlung	Verkehrsschilder sind beschmiert und stehen schief. Des Weiteren der Hinweis auf den fehlerhaft funktionierenden Blitzersmiley vorm Kindergarten (von dieser Stelle gut sichtbar) Hinweis auf fehlende Umzäunung des Feuerwehrhauses	Kontrolle Standsicherheit der Verkehrsschilder
37	Beyendorf	06.07.2020	Spielplatz Beyendorf Untere Siedlung	Instandhaltungszustand der Anlagen z.B. des Sandkastens ist verbesserungswürdig. Anwohner berichten über teilweise mit Hundekot verdreckte Papierkörbe.	Wie kann unter Erhalt des Spielplatzes die Aufenthaltsqualität erhöht werden?
38	Beyendorf	06.07.2020	Sülze, Brücke zum „Hohlweg“	Zustand des fließenden Gewässers Sülze ist schlecht. Bewuchs mit Schilf ist für die Anwesenden nicht hinnehmbar.	Prüfung durch Stadt, ob Unterhaltungsverband zur Entfernung des Schilfes aufgefordert werden kann.

39	Beyendorf	06.07.2020	Sülze, Brücke zum „Hohlweg“	Der Regeneinlauf wurde verbessert. Allerdings sollte auch der weitere Bereich des Hohlweges saniert werden, sodass dort keine Schlammansammlungen mehr auftreten können.	Wann erfolgen weitere Arbeiten in diesem Bereich?
40	Beyendorf	06.07.2020	Rondell Schulstraße	Anlagen im schlechten Zustand, schlecht gepflegte Beete, Bänke könnten Anstrich vertragen	Was kann durch die Stadt unternommen werden, um den Pflegezustand und Aufenthaltswert zu erhöhen?
41	Beyendorf	06.07.2020	östliches Ende Beyendorfer Dorfstraße	Erneute Kritik von Anwohner, dass der Bewuchs in der Sülze (speziell das Schilf) nicht entfernt wird.	Prüfung durch Stadt, ob Unterhaltungsverband zur Entfernung des Schilfes aufgefordert werden kann.
42	Anker/Engel	21.09.2020	Bushaltestelle Anker Rtg. Beyendorf	Unkraut um Papierkorb	Prüfung durch Stadt ob die regelmäßige Pflege durchgeführt wurde
43	Anker/Engel	21.09.2020	Kreuzung OT Anker und Abzweig nach Beyendorf	Anwohner weisen erneut auf Bodenwellen und unnötige Absätze in der Straßenoberfläche hin. Hier entstehen vor allem bei darüberfahrenden LKWs unnötige Vibrationen und Geräusche.	Kontrolle durch Stadt, ggf. Veranlassung von Ausbesserungsmaßnahmen
44	Anker/Engel	21.09.2020	OT Anker	Anwohner weisen auf weitere Bodenwellen und unnötige Absätze in der Straßenoberfläche hin. Hier entsteht vor allem bei darüberfahrenden LKWs unnötige Vibrationen und Geräusche.	Kontrolle durch Stadt, ggf. Veranlassung von Ausbesserungsmaßnahmen
45	Anker/Engel	21.09.2020	OT Anker, Abzweig zum Feldweg	Nach Bürgerhinweisen auf ein schiefstehendes Durchfahrt-Verboten-Schild und der Frage, ob man als Anwohner/Anlieger dort doch durchfahren darf, wurde das Schild entfernt.	Ist dies nur temporär oder ist die Durchfahrt jetzt nicht mehr untersagt?
46	Anker/Engel	21.09.2020	Ortsdurchfahrt OT Anker, Hydranten	Diskussion mit den Anliegern über nicht funktionierende Hydranten (siehe Ortschaftsratsprotokoll vom 08.06.2020)	Frage der Anwohner, ob denn die Situation jetzt geklärt ist und alle Hydranten im OT Anker überprüft wurden.
47	Anker/Engel	21.09.2020	Haltestelle Ortsdurchfahrt OT Anker	Anwohner regen an, an dieser Haltestelle einen Papierkorb anzubringen. Sie berichten von erhöhter Nutzung, seitdem das Gewerbegebiet Sülzetal ausgelastet ist.	Prüfung durch MVB, ob hier ein Papierkorb angebracht werden kann.

48	Anker/ Engel	21.09.2020	Ortsdurch- fahrt Anker, nördlich von Bushalte- stelle	Anwohner der angrenzenden Häuser bemängeln einen fehlenden Fußweg. Dieser sollte mindestens bis zum Ende der Bebauung von der Bushaltestelle kommend weitergeführt werden.	Prüfung, ob hier ein Fußweg gebaut, bzw. vorgesehen werden kann.
49	Anker/ Engel	21.09.2020	Historischer Meilenstein	Besichtigung des wiederhergestellten historischen Meilensteines.	---
50	Anker/ Engel	21.09.2020	gefährliche Querungs- stelle am Flughafen	Diskussion zu den geplanten Vorhaben der Stadt. Diese Diskussion wird im Ortschaftsrat fortgeführt werden	---
51	Anker/ Engel	21.09.2020	Feldweg L50 zum Friedhof Beyendorf	Widerrechtliche Ablagerung von Müll	Meldung durch den Ortsbürgermeister via MD-Melder bereits erfolgt.
52	Anker/ Engel	21.09.2020	Zaun, Friedhof Beyendorf	Hier wurde der Zaun beschädigt. Die provisorische Wiederherstellung ist erfolgt. Nach Aussage der Stadt sollte hier ein gesamtheitlicher Ersatz erfolgen.	Wie ist der Stand der Umsetzung?