

Fotodokumentation



Abb. 1: Betonplatten, Pflaster, Grünstreifen bei Stat. 0+120.00



Abb. 2: Einmündung Egelner Straße bei Stat. 0+175.00



Abb. 3: Betonplatten, Pflaster im Bereich Zufahrt bei Stat. 0+420.00



Abb. 4: Schäden an der Fahrbahn bei Stat. 0+100.00



Abb. 5: Schäden an der Fahrbahn bei Stat. 0+150.00