

## Anlage zur Anfrage



## Der Gehweg in der Holsteiner Straße

 

**Meldungen**

← Zurück ➔

Karte	Liste
<p><b>Der Fußweg ( wenn man dies Fußweg nennen kann) ist vollkommen zugewachsen.// Sohlener Strasse bis zur Ecke Gothaerstr. // Holsteiner Str.</b> <span style="float: right;">11.9.2023 14:32:18</span></p> <p>Im Frühjahr wurde hinter er Mauer alle Bäume gekürzt, jetzt kommen von den Bäumen überall Triebe auf dem Fußweg und teilweise auf der Straße. Die Mauer wurde auch sehr stark an einigen Stellen Beschädigt, bis jetzt ist keine Reparatur erfolgt. Es wurde ein Zaun davor hingestellt der regelmäßig umkippt und von den Anwohnern L...</p> <p>Status: <a href="#">in Bearbeitung</a> <span style="float: right;">➔</span></p>	
<p><b>Zugewucherter Fußweg in Südost // Holsteiner Straße</b> <span style="float: right;">9.9.2023 19:36:26</span></p> <p>Der Fußweg entlang der Holsteiner Straße in Südost von Höhe Gothaer Straße bis Sohlener Straße ist auf der Bahseite mit Dornbüschen zugewuchert und unbenutzbar. Teilweise wachsen die Büsche bis auf die Straße und zerkratzen die vorbei fahrenden Autos. Fußgänger müssen auf der Straße laufen, was gefährlich ist. Leider ...</p> <p>Status: <a href="#">in Bearbeitung</a> <span style="float: right;">➔</span></p>	
<p><b>Nicht benutzbarer Gehweg durch Unkraut, überhängende Äste etc.</b> <span style="float: right;">7.9.2023 14:26:39</span></p> <p>Der Gehweg auf der Ostseite der Holsteiner Str., im Abschnitt zwischen Sohlener und Welteber Str. (Anlieger DB AG), ist überwiegend zugewachsen und nicht nutzbar. Gleiches gilt in etwa auch für die Westseite der Zackmünder Str., im Abschnitt von der Erfurter Str. bis zur Einmündung in die Sohlener Str.</p> <p>Status: <a href="#">in Bearbeitung</a> <span style="float: right;">➔</span></p>	
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	
<p><b>Verwilderung und Gefährdung amFussweg // Holsteiner Straße</b> <span style="float: right;">19.8.2023 17:30:33</span></p> <p>Im gesamten Bereich der Holsteiner Str. (zwischen Welteber Str. &amp; Sohlener Str.) ist der einseitige Fußweg verwildert! Ein Passieren des Fußwegs ist in den meisten Abschnitten nicht mehr möglich! Ebenso weisen viele Abschnitte der Grenzmauer des Bahndamms starke Beschädigungen auf, welche die Sicherheit stark beeinträcht...</p> <p>Status: <a href="#">in Bearbeitung</a> <span style="float: right;">➔</span></p>	
<p><b>Gehweg entlang der Bahnmauer wuchert zu -Holsteinerstr.</b> <span style="float: right;">11.8.2023 11:36:40</span></p> <p>Fußweg an der Bahnmauer unpassierbar, Grünschnitt überallig seit Monaten Behinderung auf Gehweg durch präzisiorisch erstellten Bauzaun</p> <p>Status: <a href="#">in Bearbeitung</a> <span style="float: right;">➔</span></p>	

Viele zur Sache eingegangene Meldungen auf dem MD-Melder – alle „in Bearbeitung“